




Etat actuel de l'étude des ruines concernant la partie centrale du château



Eboulement




Novembre 2009

Ruines centrales Partie Seigneuriale




Tour de Guet



Cave XVIIème



Citerne à eau - 50m³



Maison d'habitation "Paysanne" XIXème



- | | | |
|--|--|--|
| 1 Magasin à vivres / Donjon - manque un étage | 11 <i>Aula</i> avec au-dessus une chambre | 19 Escalier à vis |
| 2 Salle carrelée avec un étage donnant sur le silo à vivres | 12 Grande salle avec au-dessus une chambre et au-dessous une cave | 20 Escalier donnant sur la haute-cour |
| 3 Haute-cour dallée | 13 Escalier d'accès à l'habitat seigneurial | 21 Salle avec carrelage au-dessus d'un étage disparu |
| 4 "Oratoire" | 14 Plateforme pour accès direct à l' <i>aula</i> | 22 Couloir carrelé menant à la base de la tour ovale |
| 5 Couloir dallé | 15 Base d'escalier d'accès à la seconde enceinte | 23 Tour ovale - Tour de Guet |
| 6 Plateforme | 16 Grand escalier à l'intérieur de la deuxième enceinte | 24 Citerne d'eau potable de 50 m ³ |
| 7 Escalier droit menant sur la salle au-dessus de l'oratoire | 17 Petite cour dallée avec porte d'accès à l'escalier | 25 Tour rectangulaire enfermant la citerne |
| 8 Plateforme permettant l'accès à la salle au-dessus de l'oratoire | 18 Salle carrelée avec cheminée, deux caves au-dessous et un étage disparu au-dessus qui permettait l'accès en haut de la tour ovale | 26 Emplacement du dépotoir |
| 9 Escalier droit allant de la haute-cour à l'oratoire | | 27 Canalisation de récupération des eaux |
| 10 Tour renfermant un escalier desservant les étages | | 28 Latrines |
| | | 29 Tours engagées |
| | | 30 Porte d'accès à l'habitat seigneurial |